


## VoomPC Monitoranschluss über M2-ATX:


Folgendes Kabel muss mit der internen Kabelpeitsche des VoomPC verbunden werden:




Das ist die interne VoomPC Kabelpeitsche:




Die 2 oberen, freien Steckplätze sind dafür passend:




Stecken Sie das rote und schwarze Kabel so ein, wie auf den Bildern zu sehen:




Jetzt ist das Stromsteckerkabel an der Reihe:




Dies muss an die externe VoomPC Kabelpeitsche:




Um das Kabel Das grüne Kabel muss entfernt werden:




Sie müssen dazu mit einem dünnen, länglichen Werkzeug von der Steckervorderseite die kleinen „Füßchen“ eindrücken, wie auf folgenden Bildern gezeigt




Auf beiden Seiten müssen Sie die „Füßchen“ eindrücken:



Sie können nun das grüne Kabel herausziehen:



Stecken Sie das Stromsteckerkabel nun wie folgt ein:



So sieht die Verbindung des Steckers und des Anschlusses (normalerweise dann bereits im VoomPC verbaut) schließlich aus → Rot auf rot und schwarz auf schwarz:

